

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
UNID: AGARA – Armazém Conv. e Granel./ Silo Vertical e Horizontal - Araraquara

ITEM INSPECIONADO		SITUAÇÃO			PROVIDÊNCIAS VER RELATÓRIO Nº
		C	NC	NA	
1	Reservas de incêndio		X		Vazamento no reservatório subterrâneo do Silo Vertical
2	Bomba principal		X		Não aciona.
3	Bomba auxiliar		X		Bomba do Silo Vertical não aciona.
4	Painel elétrico	X			
5	Abrigos metálicos	X			
6	Mangueiras		X		Teste hidrostático: Readuchamento a 90° semestral
7	Esguichos	X			
8	Acionadores bomba		X		Não aciona.
9	Teste da rede de hidrantes (jato a 10°/Pitot)	X			
10	Extintores	X			Previsão teste hidrostático: Previsão de recarga:
11	Obstrução abrigos e extintores	X			
12	Acionadores alarme		X		Não aciona.
13	Sirenes		X		Não aciona.
14	Central de alarme (teste)		X		SILO Vertical: com defeito. SILO Horizontal: Não aciona.
15	Central de iluminação de emergência		X		Não aciona.
16	Luminárias de aclaramento		X		Não ascendem, necessário trocar baterias da Central.
17	Luminárias de balizamento			X	
18	Teste das centrais de iluminação de emergência		X		Não aciona.
19	Sinalização V/H extintores		X		Trocar placas e refazer pintura do solo com tamanho adequado.
20	Sinalização painéis elétricos		X		
21	Sinalização V/H abrigos	X			
22	Sinalização ponto de encontro	X			
23	Sinalização rotas de fuga		X		
24	Obstrução rotas de fuga	X			
25	Portas Corta Fogo			X	
26	Escadas			X	

C - Conforme NC - Não Conforme NA - Não Aplicável

Data: Brigadista responsável: Visto Encarregado unidade: Validação SESMT:

06/07/2021


