



CHECKLIST SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

EMIÇÃO: 22/08/2019

REVISÃO:

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

UNIDADE: AGSJP – Armazém Graneleiro / Silo Horizontal - São José do Rio Preto

ITEM INSPECIONADO		SITUAÇÃO			PROVIDÊNCIAS VER RELATÓRIO Nº
		C	NC	NA	
1	Reservas de incêndio	X			
2	Bomba principal	X			
3	Bomba auxiliar	X			
4	Painel elétrico	X			
5	Abrigos metálicos	X			
6	Mangueiras		X		Teste hidrostático: Não realizado Readuchamento a 90° semestral
7	Esguichos	X			
8	Acionadores bomba			X	
9	Teste da rede de hidrantes (jato a 10°/Pitot)	X			
10	Extintores	X			Previsão teste hidrostático: 2024 Previsão de recarga: 03/2022
11	Obstrução abrigos e extintores	X			
12	Acionadores alarme		X		
13	Sirenes		X		
14	Central de alarme (teste)		X		
15	Central de iluminação de emergência	X			
16	Luminárias de aclaramento	X			
17	Luminárias de balizamento			X	
18	Teste das centrais de iluminação de emergência	X			
19	Sinalização V/H extintores		X		
20	Sinalização painéis elétricos	X			
21	Sinalização V/H abrigos	X			
22	Sinalização ponto de encontro	X			
23	Sinalização rotas de fuga	X			
24	Obstrução rotas de fuga	X			
25	Portas Corta Fogo			X	
26	Escadas			X	

C - Conforme NC - Não Conforme NA - Não Aplicável

Data:

25/06/2021

Brigadista responsável:

Gustavo Ramos Alves da Silva

Visto Encarregado unidade:

Wellinton Mateus da Silva

Validação SESMT:

Osmair Alves