



Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo

DATA: 31/05/2021

Representante da CIPA – ADÉLCIO PRADELA FILHO  
Unidade: ARTUT

Matricula: 50038

1- ESTRUTURA PREDIAL:

(Estado de conservação das edificações. Descrição das condições, apontando os casos que mereçam maior atenção e Ação imediata)

**Resposta: - ARMAZÉM Reforma do Telhado e Vidros , Escritório necessita de reparos no telhado (troca de ripamento e telhas) e forro ( substituição por PVC). Apresentando rachaduras bem visíveis nas paredes**

2 - ESPAÇO E CIRCULAÇÃO:

(Dimensionamento adequado dos espaços em ambientes de oficinas e escritórios com circulação de pessoas ou objetos semoventes sem que haja obstáculos nas áreas de circulação)

**Resposta: - Em condições adequadas para Armazenamento.**

3 – VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO:

(Condições arejadas e frescas dos ambientes confinados, bem como, uma iluminação adequada à cada tipo de Atividade)

**Resposta: Condições normais de Ventilação - ILUMINAÇÃO: Necessitamos melhor nosso pátio, parte externa do Armazém , Tomadas de Disjuntores do Quadro de Comando.**

4 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

(Todos os equipamentos, maquinários e ferramentas, devem sofrer manutenção regular e periódica de Modo que ofereça condição segura ao seu operador)

**Resposta: Equipamentos - Reforma das Esteiras para sacaria - Ferramentas: - Quantidade e condições ideais.**

5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E MECÂNICAS:

(Devem estar em bom estado não oferecendo risco de acidentes como: fios expostos e espalhados pelo chão, desencapados, canos e torneiras com vazamentos proporcionando infiltrações e rachaduras, bem como, o piso escorregadio, engrenagens de máquinas, janelas e afins com mau funcionamento, oferecendo risco de acidente)

**Resposta: - Instalações Elétricas –Faltando algumas botoeiras da rede de alarme e reparo da rede elétrica lado externo câmara , rede de hidrantes já reparados e testados**

6 – SINALIZAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS:

(Todo o trabalho em ambientes confinados devem possuir saídas de emergência, bem como, uma sinalização eficiente que alerte quanto ao risco no caso de desconhecimento ou inobservância das normas de segurança)

**Resposta: Placa de saídas de emergência e extintores sendo colocadas , todas às de sinalização de transito foram feitas e colocadas nos devidos lugares.**

7 – PRIMEIROS SOCORROS E BRIGADAS DE INCÊNDIO:

(A legislação brasileira determina a obrigatoriedade de uma caixa de medicamentos de primeiros socorros, bem como, uma equipe de pessoas treinadas e capacitadas a prestar os primeiros socorros. Do mesmo modo, com relação as Brigadas de Incêndio simulação de evacuação de área)

**Resposta: Caixa de Medicamentos em condições normais.**

8 – EPI'S E TREINAMENTOS:

(Além da exigência legal quanto ao uso dos EPI'S é imprescindível a conscientização e um treinamento bem feito por parte dos funcionários envolvidos em tais atividades)

**Resposta: Conscientização da Obrigatoriedade dos mesmos e cuidados após o uso.**

**9 – EXTINTORES, HIDRANTES E CAIXAS PARA GUARDA DE MANGUEIRAS:**

(Devem passar por inspeções periódicas pela SESMT para que não aconteça de ficarem vencidos ou vazios impedindo que exerçam sua função no momento de necessidade)

**Resposta: Em conformidade com as normais para manuseio. Sendo efetuados adequações em extintores e sinalizações .**

**10 – RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS:**


(As atividades e os ambientes que apresentam estes riscos, devem ser detectados e acrescidos com os acima citados, mapeando-os conforme o grau do risco: alto, médio e baixo)

**Resposta: Riscos físico – limpeza e manutenção periódica e conscientização de riscos de altura.**

**11 – AÇÕES CORRETIVAS SUGERIDAS:**

(Implementar as ações propostas como medida saneadora ao risco existente)

**Resposta: Contactar Deman para execução de serviços necessários**



Adécio Pradela Filho  
Técnico Operacional IV  
Representante Cipa