

**CHECKLIST SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIOS**

EMISSÃO: 30/06/2021

REVISÃO:

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**UNIDADE: CEARA – Ceasa de Araraquara**

ITEM INSPECIONADO	SITUAÇÃO			PROVIDÊNCIAS VER RELATÓRIO Nº
	C	NC	NA	
1	Reservas de incêndio	X		
2	Bomba principal	X		
3	Bomba auxiliar	X		
4	Painel elétrico	X		
5	Abrigos metálicos	X		
6	Mangueiras	X		Teste hidrostático não é feito atualmente.
7	Esguichos	X		
8	Acionadores bomba	X		
9	Teste da rede de hidrantes (jato a 10°/Pitot)	X		
10	Extintores	X		
11	Obstrução abrigos e extintores	X		
12	Acionadores alarme	X		
13	Sirenes	X		
14	Central de alarme (teste)	X		
15	Central de iluminação de emergência	X		
16	Luminárias de aclaramento		X	Tem 3 arandelas queimadas na plataforma de comercialização e 1 refletor duplo lado esquerdo da plataforma. Já foi aberta ordem de serviço.
17	Luminárias de balizamento			X
18	Teste das centrais de iluminação de emergência	X		
19	Sinalização V/H extintores	X		
20	Sinalização painéis elétricos	X		
21	Sinalização V/H abrigos	X		
22	Sinalização ponto de encontro	X		
23	Sinalização rotas de fuga	X		
24	Obstrução rotas de fuga	X		
25	Portas Corta Fogo			X
26	Escadas		X	Em Adequação

C - Conforme NC - Não Conforme NA - Não Aplicável

Data: 30/06/21	Brigadista responsável:	Visto Encarregado unidade:	Validação SESMT:
----------------	-------------------------	----------------------------	------------------